

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型：国控重点污染源 省控重点污染源 其它

二、生产情况 未生产 试生产 部分生产 正常生产 限期治理
停产 季节性停产 关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目：否 是 进度或审批文号：环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”：是 否

是否有未经环保验收投产情况：否 是 审批文号：环审(2004)109号

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况：正常运行 其它

根据该公司现场负责人提供的生产报表、环保设施运行台账及中控系统平台检查，公司正常生产，各类环保设施正常运行，在线监控数据正常并有效传输。

五、主要污染物排放情况

是否发放排污许可证：否 是 证号：4414272014000008

是否需安装自动监测设施：否 是

废水类：未安装 安装 未联网 联网 未验收 验收

大气类：未安装 安装 未联网 联网 未验收 验收

